



231512341375

正本

山东恒利检测技术有限公司

检测报告

SDHL 检字 (2024) HJ0417



项目名称:

年度检测

委托单位:

山东威特化工有限公司 (顺丁橡胶分厂)

报告日期 二〇二四年三月七日



SDHL-H-2024-0411

检测报告

山东恒利检测技术有限公司

SDHL 检字 (2024) HJ0417

第 1 页 共 3 页

项目名称	年度检测	检测类别	现场检测
委托单位	山东威特化工有限公司 (顺丁橡胶分厂)	项目编号	SDHL-H-2024-0411
样品来源	山东威特化工有限公司 (顺丁橡胶分厂)	样品数量	6
样品状态	气态 ☐ 液态 ☐		固态 ☒
采送样日期	2024.2.29~3.1	分析日期	2024.2.29~3.6
联系人	巴经理	联系方式	18678673391
企业地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路 68 号		

1.检测依据

序号	参数	分析标准	检出限
一	无组织废气		
1	苯并[a]芘	HJ 647-2013 高效液相色谱法	$0.14 \times 10^{-6} \text{mg/m}^3$

2.检测环境 温度: 21.2~24.6℃ 相对湿度: 42~53% 其他: /

3.检测仪器

表 1 检测仪器一览表

仪器名称	型号	仪器编号
恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	DYHLX-211、215、216、221
高效液相色谱仪	LC-P100plus 高压恒流泵、 LC-P100PLUS 高压恒流 泵、LC-UV100plus 紫外检 测器	DYHLS-091

报告编制: 陈梦莹

签发: 王

审核: 王



报告书包括封面、首页、正文(附页)、封底,并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章。

4. 检测数据

4.1 无组织废气


表 2 无组织废气检测结果

采样时间	检测项目	单位	检测点位	样品编号	检测结果
2024.2.29-3.1	苯并[a]芘	mg/m ³	上风向 1#	24H0411DQ1001	ND
			下风向 2#	24H0411DQ1002	ND
			下风向 3#	24H0411DQ1003	ND
			下风向 4#	24H0411DQ1004	ND

备注：“ND”表示未检出。

表 3 检测期间气象参数

日期	温度（℃）	湿度（%）	大气压（kPa）	风向	风速（m/s）	天气状况
2024.2.29	0.5~5.0	25~32	102.1~102.3	北	2.1~2.4	晴
2024.3.1	-2.0~3.2	30~35	102.2~102.4	北	2.1~2.3	晴



5. 质控信息

5.1 质控措施

1、本次共检测无组织废气苯并[a]芘 4 个，采样 1 天，1 天 1 次，每天采集全程序空白 1 个，共采集 1 个，每天采集运输空白 1 个，共采集 1 个；对于不同检测项目均采取相应的检测标准及方法。

2、本次采样、分析所用仪器全部经计量检定部门检定合格，在有效期内。

5.2 质控结果

1、空白样检测结果

采样时间	样品编号	检测项目	单位	检测结果
2024.2.29-3.1	24H0411DQ1005	苯并[a]芘	mg/m ³	ND
	24H0411DQ1006	苯并[a]芘	mg/m ³	ND

备注：ND 表示未检出。

6. 现场照片



图 2 无组织废气采样照片

检测报告说明

- 1.本检测报告仅对本次委托项目负责。
- 2.检测工作依据有关法规、协议和技术文件进行。
- 3.本报告书改动无效，报告无签发人、审核人员签字无效；未加盖公司检验检测专用章、骑缝章无效；未加盖  章仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。
- 4.报告中检测项目带“*”代表“无能力分包（该检测项目公司无相应资质）”，检测项目带“#”代表“有能力分包”。
- 5.本报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）。
- 6.委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。
- 7.委托检测，系委托者自带检测样品送检，本公司不对检测样品来源负责。检测结果，仅对送检样品负责，不得做鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 8.本报告一式三份，正副本交委托单位，存档连同原始记录由本公司存档。

地址：东营市东营区运河路 336 号 43 幢
电话：0546--8500700

邮编：257091